


## Bestücken von Lackiergehängen

### Beispiel 108



- ? Rohteile auf Warenträgern zuführen
- ? Jeweils 7 leere Lackiergehänge in Bestückungsanlage einfahren
- ? Lackiergehänge (Draht  $\varnothing$  2 mm) zentrieren und ausrichten
- ? Rohteile beidseitig mit Robotern aufnehmen
- ? Rohteile an Lackiergehänge aufhängen
- ? Mit bestückten Lackiergehängen aus Anlage fahren