



Montagetechnik – Ideen für mehr Flexibilität



Das Konzept von AQS

- Mehr Flexibilität
- Mehr Speicherkapazität
- Weniger Werkstückhandling



Ablauf:

- Spritzen der Einzelteile in räumlich getrennter Spritzerei
- AQS-Roboter legt Teile in Trays ein
- Zwischenlagerung der befüllten Trays in mobilen Tray-Speichern
- Verschieben der mobilen Tray-Speicher in die Montageabteilung
- Einschieben der mobilen Tray-Speicher in die Montagezellen
- Start der Montage
- Wechsel der Tray-Speicher während des Betriebs